



Guante de cuero **SOLDADOR DESCARNE KEVLAR**

CODIGO: V-910



Descripción

- Guante soldador de descarne americano.
- Dorso confeccionado en una sola pieza para evitar quemaduras.
- Posee interior forrado.
- Posee costuras de Kevlar.
- Buen nivel de confort y resistencia.

Marca



ESPECIFICACIONES



35cm de largo.



TALLE: 10.



Marrón.

PRESENTACIÓN



120 pares por caja.



Guante de cuero **SOLDADOR DESCARNE KEVLAR**



CERTIFICACIONES



EN 388

2123



APLICACIONES

- Trabajo de Soldadura.
- Tareas de Mantenimiento.
- Metalmecánicas.



INSTRUCCIONES DE USO

- Previo a la colocación, inspeccione el guante en busca de fallas o roturas.
- Colocarse los guantes con las manos limpias y secas.
- Asesórese con el Responsable de Seguridad e Higiene respecto de los guantes adecuados para el trabajo a realizar.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Condiciones de almacenamiento: +10° a +40° y Humedad < 90%.
- Mantener en su envase original.
- "No posee fecha de caducidad".



Advertencia

- Se recomienda no lavar.
- Este guante no contiene sustancias agregadas que puedan producir alergias.
- En los guantes que contengan látex tener en cuenta que en contacto directo con la piel puede causar alergias.
- Antes del uso, el usuario deberá recibir la capacitación sobre el uso del producto, conforme a las normas/pautas correspondientes de Salud y Seguridad.
- Deseche y reemplace los guantes en caso de que se encuentren dañados, altamente contaminados, o en condiciones que no permitan su correcta protección.
- La decisión final respecto de la adecuación de estos productos para un uso determinado es responsabilidad del empleador.
- La presente información está sujeta a revisión en cualquier momento.